

А К Т

обследования состояния объекта и прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической укреплённости

«10» 05 20 г.

г. Волгоград

Я, Ст. инспектор ЯИ ОП № 4 УМВД России по Волгограду майор  
(должность, наименование организации, проводившей проверку, Ф.И.О. (полностью) написан  
О.И. Философ)

Совместно с представителями:

1. Капанцовой Верой Ивановной  
(Ф.И.О. представителя объекта)

2. \_\_\_\_\_

проведено комиссионное обследование объекта МОУ ДО 361 и  
(название объекта):

прилегающей территории на предмет технической и антитеррористической защищённости, расположенной по адресу:

ул. Трансранская д. 50

В ходе проведения обследования установлено:

1. Ф.И.О. руководителя, контактный телефон \_\_\_\_\_

Капанцева Вера Ивановна 67-93-37

2. Краткое описание объекта:

- Наличие ограждения по периметру территории и освещённость объекта (материал, высота, целостность и т.д.) металлический забор по периметру

материал металл высота 1,5 м.  
описание нарушения целостности и другие нарушения без нарушения целостности

Состояние ворот распахнуто, ручная, металлическая, напильник (защ.)

Освещённость объекта по периметру

Наличие телефонной связи имеется

Состояние пешеходных переходов вблизи объекта, наличие технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков, разметки, светофоров и т.д.) \_\_\_\_\_

Наличие свободного доступа к водоему \_\_\_\_\_

Отдалённость и название водоема \_\_\_\_\_

3. Наличие на объекте средств охранной и тревожной сигнализации (куда подключены, либо планируется подключить — нужно указать)

имеется

Наличие КТС (тревожная сигнализация) полиции \_\_\_\_\_

Наличие КТС (тревожная сигнализация) ЧОО \_\_\_\_\_  
Наличие КТС (тревожная сигнализация) Росгвардии имеется  
Оборудование видео наблюдение имеется 4 камеры / или 30 суток  
Режим охраны объекта круглосуточно  
Количество охранников в сутки 1  
Система оповещения в ✓ рабочем состоянии.  
План эвакуации при возникновении чрезвычайных обстоятельств имеется  
Состояние охранно-пожарной сигнализации в рабочем состоянии

**4. Наличие на объекте физической охраны** (наименование организации осуществляющей охрану объекта):  
в дневное время (режим работы): \_\_\_\_\_  
ФГУП «Охрана» Росгвардии \_\_\_\_\_  
ЧОО \_\_\_\_\_  
наличие лицензии \_\_\_\_\_  
Служба безопасности \_\_\_\_\_  
Сторожевая охрана вахтер 7<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>, 19<sup>00</sup>-7<sup>00</sup> сторож  
Охраны не имеет \_\_\_\_\_  
Как организован и осуществляется контрольно-пропускной режим серия журнал посетителей

**5. Наличие у работников охраны вооружения, специальных средств, их наименование, количество**

Наличие инструкции о пропускном режиме \_\_\_\_\_  
Контроль за выполнением со стороны руководителей объекта \_\_\_\_\_  
Наличие сейфа для хранения оружия и боеприпасов (описать условия хранения) \_\_\_\_\_

Устранение недостатков, выявленных в 2017 году устранено

**7. Выявленные недостатки в организации охраны объекта** ( в т.ч. по несению службы работниками ЧОП, СБ, ведомственной охраны) и рекомендации по их устранению (запретить вход посторонних лиц, усилить пропускной режим, организовать вход по пропускам, устранить конкретные недостатки технической укрепленности объекта и его территории, заключить договор с ОВО РОВД или ЧОП на охрану объекта, установить КТС с выводом на ПЩО ОВО, с персоналом

объекта провести инструктаж по действиям при ЧО, обновить схему эвакуации граждан, привести противопожарное оборудование в исправное состояние, незамедлительно информировать ОВД об изменении оперативной обстановки по телефону: 33-24-94, 30-43-26, или «102» и т.д.

---

---

---

---

---

---

**8. Для обеспечения надежной охраны и антитеррористической защищенности объект должен соответствовать следующим требованиям:**

- Должен быть оборудован средствами **тревожной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии, ЧОО, дежурной части круглосуточно;
  - Помещения с хранением дорогостоящего оборудования, компьютерной техники, документации должны быть оборудованы средствами **охранной сигнализации** с подключением на ПЦО ОВО Росгвардии;
  - Должен быть оборудован средствами видео наблюдения с обязательной записью информации;
  - Двери основных и запасных выходов должны быть оборудованы надежными замками (не менее 2 шт.) и запорными устройствами. Двухстворчатые двери должны быть оборудованы шпингалетами, установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Двери запасных выходов не должны иметь завалов и нагромождений.
  - Отсутствие свободного доступа, целостность ограждения прилегающей территории, ворота должны быть закрыты.
  - Организовать охрану объекта и осуществление контрольно-пропускного и досмотрового режима физическим лицом охраны (ФГУП «Охраны» Росгвардии, ЧОП и т.д.).
  - Ежедневно проводить осмотр здания и прилегающей территории на предмет выявления подозрительных предметов, лиц и т.д.
  - Наличие журнала посетителей, учета выхода и входа на территорию интерьер
- 
- 
- 
- 
- 
-

9. Срок устранения недостатков: \_\_\_\_\_

В ходе проверки проведен инструктаж о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, обнаружении подозрительных лиц, предметов, взрывчатых веществ.

Проведен дополнительный инструктаж о принятии дополнительных мер безопасности и более тщательном осмотре помещений объекта на предмет выявления посторонних предметов в случае ремонтных работ с привлечением сторонних организаций. Указано на необходимость усиления пропускного и контрольно-досмотрового режима на объекте.

Акт составлен в 2-х экземплярах.

Подпись лиц, проводивших обследование

ст. инспектор ОИ Чисовки *В.И. Чисов*  
Казанцева Вера Ивановна  
*✓ Kauf*

Копию акта получил:

Руководитель объекта

Казанцева Вера Ивановна подпись *Kauf*

« 10 » мая 2018 год